

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2025-0006

Fecha de emisión: 29/4/2025

Oficina Nacional de Estadísticas
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2025-00078

Descripción: Servicio de mantenimiento y reparación de las unidades de aires acondicionados ubicados en distintas áreas de la institución.

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Difo Eléctromecanica, SRL

RNC: 130528993

Nombre comercial: Difo Eléctromecanica, SRL

Domicilio comercial: 12, Ensanche Isabelita, 11702 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-599-2586

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia


Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 76,399.99

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lizzy A. Funes Núñez
Nombre y Apellido




Firma

Muriel Pina Peña
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210151 1	Sustitución de bomba drenaje del Aire Acondicionado de 12,000 BTU de la sección de Archivo Central Comentarios del comprador: Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar. - Observaciones: Bomba de desagüe dañada se recomienda instalar una de mayor capacidad, hacer prueba y debido funcionamiento del equipo. - Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.	1.00	UD	5,677.97	5,677.97		1,022.03	0.00	6,700.00
2	7210151 1	Remplazo del motor ventilador de Aire Acondicionado de 60,000 BTU del Departamento de	1.00	UD	15,677.9 7	15,677.97		2,822.03	0.00	18,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Qul



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unida d	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Su Total Moneda Orig
		Investigaciones Comentarios del comprador: - Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar. - Observaciones: Hacer prueba y debido funcionamiento del equipo. - Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.								
3	72101511	Reparación de drenaje del Aire Acondicionado de 60,000 BTU del área UPS del piso 9. Comentarios del comprador: - Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar. - Observaciones: Liqueo constante de agua, revisar ductos de agua. - Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.	1.00	UD	5,677.97	5,677.97		1,022.03	0.00	6,700.00
4	72101511	Remplazo del compresor del Aire	1.00	UD	37,711.86	37,711.86		6,788.13	0.00	44,499.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido




Item	Código	Descripción	Cantidad	Unida d	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Acondicionado de 60,000 BTU de la División de Estadísticas Coyunturales. Comentarios del comprador: - Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar. - Observaciones: El compresor de este equipo esta trancado, hacer pruebas y dejar en funcionamiento el equipo. - Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.								

Subtotal \$	64,745.77
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	11,654.22
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	76,399.99


Observaciones: Solicitado por el Departamento Administrativo

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Lizzy A. Trias Núñez
Nombre y Apellido


Firma

Mireya Pérez Fernández
Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Sustitución de bomba drenaje del Aire Acondicionado de 12,000 BTU de la sección de Archivo Central	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	1.00	15/5/2025 12:00:00 a.m.
4	Remplazo del compresor del Aire Acondicionado de 60,000 BTU de la División de Estadísticas Coyunturales.	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	1.00	15/5/2025 12:00:00 a.m.
2	Remplazo del motor ventilador de Aire Acondicionado de 60,000 BTU del Departamento de Investigaciones	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	1.00	15/5/2025 12:00:00 a.m.
3	Reparación de drenaje del Aire Acondicionado de 60,000 BTU del área UPS del piso 9.	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	1.00	15/5/2025 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

