

No. EXPEDIENTE

ONE-CCC-PE15-2018-0020

Fecha de emisión: 18/05/2018

Oficina Nacional de Estadísticas

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2018-00144**

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA ISUZU PLACA EL02490**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Autocamiones, SA**

RNC: **101010746**

Nombre Comercial: **Autocamiones, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy Casi Esquina Lope de Vega, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-7211**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **53,713.53**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2510150 2	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU AÑO 2011	1.00	UD	45,519.94	45,519.94		8,193.59	0.00	53,713.53

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	45,519.94
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,193.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	53,713.53

Observaciones: SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA ISUZU COLOR AZUL AÑO 2011, PLACA NO. 02490 CHASIS MPATFS85HBT100101, PROPIEDAD DE LA ONE ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL.

*TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS 9,185.20
 *REPUESTOS COMPLEMENTARIOS 1,997.96
 *REPUESTOS PRINCIPALES 41,431.39
 *SUBTOTAL 52,614.55
 *DESCUENTO 7,094.61

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido