

No. EXPEDIENTE
ONE-DAF-CM-2025-0006
No. DOCUMENTO
ONE-OS-CM-001-2025

02 de abril del 2025

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**Servicio de mantenimiento y reparación de las unidades de aires acondicionados ubicados en distintas áreas de la institución**

**No. De Solicitud:** CCC-2025-0080 / 0117

**Costo Estimado:** RD\$245,000.00


**Detalle de pedido**

Item	Cantidad	Descripción	Especificaciones y Detalles
1	1 servicio	<b>Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados Uniflair en el área de Data Center Piso 8.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aire Acondicionado de 60,000 BTU Registro B/N 555088 con Falla presentada.</li> <li>- <b>Requisitos Mínimos:</b> Mantenimiento Correctivo, Reparación del Aire Acondicionado del Data Center, Limpieza General, Limpieza del Filtros Medir Amperaje nominal y actual, revisión de cableados.</li> <li>- <b>Observaciones:</b> Corregir fallas detectadas, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar.</li> <li>- Hacer pruebas y dejar en debido funcionamiento el equipo, falla de presión de aceite.</li> <li>- <b>Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.</b></li> </ul>
2	1 servicio	<b>Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados Uniflair en el área de Data Center Piso 8.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aire Acondicionado de 60,000 BTU Registro B/N 555087 con Falla presentada.</li> <li>- <b>Requisitos Mínimos:</b> Mantenimiento Correctivo, Reparación del Aire Acondicionado del Data Center, Limpieza General, Limpieza del Filtros Medir Amperaje nominal y actual, revisión de cableados.</li> <li>- <b>Observaciones:</b> Corregir fallas detectadas, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar.</li> <li>- Hacer pruebas y dejar en debido funcionamiento el equipo, falla de presión de aceite.</li> <li>- Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.</li> </ul>
3	1 servicio	<b>Sustitución de bomba drenaje del Aire Acondicionado de 12,000 BTU de la sección de Archivo Central</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar.</li> <li>- <b>Observaciones:</b> Bomba de desagüe dañada se recomienda instalar una de mayor capacidad, hacer prueba y debido funcionamiento del equipo.</li> <li>- Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.</li> </ul>

4	1 servicio	<b>Remplazo del motor ventilador de Aire Acondicionado de 60,000 BTU del Departamento de Investigaciones.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar.</li> <li>- Observaciones: Hacer prueba y debido funcionamiento del equipo.</li> <li>- Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.</li> </ul>
5	1 servicio	<b>Reparación de drenaje del Aire Acondicionado de 60,000 BTU del área UPS del piso 9.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar.</li> <li>- Observaciones: Liqueo constante de agua, revisar ductos de agua.</li> <li>- Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.</li> </ul>
6	1 servicio	<b>Reparación del Aire Acondicionado de 60,000 BTU de la División de Estadísticas Coyunturales.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinstalación, suministro e instalación, debe incluir piezas a utilizar.</li> <li>- Observaciones: El compresor de este equipo está trancado, hacer pruebas y dejar en funcionamiento el equipo.</li> <li>- Garantía de piezas y servicios mínimos de 6 meses.</li> </ul>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Entrega	Cantidad Requerida	Fecha de Necesidad
1	ONE	6	INMEDIATA



**Lizzy Alexandra Frías Núñez**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

